

## Hinweise zur Verspeichung und zu den Laufrädern

1. Die Montageart der Speichen und die Speichenspannung haben einen großen Einfluß auf die Festigkeit der Laufräder und auf die Kräfte, die auf die Nabenflansche, in der Nähe der Speichenlöcher ausgeübt werden. Besonders bei einer radialen Anordnung werden die Speichen mit einer hohen Spannung belastet, was die Möglichkeit einer Speichenlochdeformation in der Nabe wesentlich erhöht.
2. Außer den nachstehend aufgeführten Naben sind die von Shimano hergestellten Naben nicht für eine radiale Speichenmontage geeignet. Shimano haftet deshalb nicht für Reparaturen und leistet keinen Ersatz für Naben, deren Speichenlöcher wegen einer radialen Speichenmontage deformiert worden sind.

Modell
HB-7800 / HB-6600 / HB-5600
HB-R505 / HB-4500 / HB-M970
HB-M760 / HB-M580 / HB-M530

Für die HB-M975 kann ein Vorderrad mit radialer Speichenanordnung auf der rechten Seite verwendet werden.

3. Shimano lehnt jegliche Verantwortung für Probleme ab, die durch die Beschädigung der Laufräder oder Lockerung der Speichen auftreten. Es wird deshalb empfohlen, Felgen mit einer ausreichender Festigkeit zu verwenden und die Räder einer täglichen Kontrolle zu unterziehen.

